

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Механо-инструментальный участок /Ремонтная группа, Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника. Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Механо-инструментальный участок /Ремонтная группа, Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение воздействия фактора			
Цех рамных конструкций /Участок заготовки и комплектации, Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей дробью, сухим способом 4 разряда	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение воздействия фактора			
Цех рамных конструкций /Участок заготовки и комплектации, Газорезчик 5 разряда	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника.	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Цех рамных конструкций /Участок заготовки и комплектации, Резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение воздействия фактора.			
Цех рамных конструкций /Участок заготовки и комплектации, Резчик металла на пилах, ножовках и станках 4 разряда	При проведении работ, всегда использовать средства защиты органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника. Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от ультрафиолетового излучения. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех рамных конструкций /Участок сборки, сварки, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение воздействия фактора.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение воздействия фактора.			
	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса			
	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение степени воздействия УФ-излучения			

1	2	3	4	5	6
Цех рамных конструкций /Участок сборки, сварки, слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех рамных конструкций /Участок сборки, сварки, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (стыковка) 5 разряда	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех рамных конструкций /Участок сборки, сварки, Газорезчик 6 разряда	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника. Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение степени воздействия УФ-излучения			
Цех рамных конструкций /Участок сборки, сварки, Газорезчик 6 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Мастер участка	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия шума			
Цех рамных конструкций /Участок термодиффузионного оцинкования, Оцинковщик диффузионным способом 4 разряда	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение степени воздействия УФ-излучения			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Мастер участка	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Мастер участка	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Стропальщик 5 разряда	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Машинист крана 4 разряда	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех рамных конструкций /Участок окраски, Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ, не ниже 3 класса опасности 4 класс	Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

1	2	3	4	5	6
Энергоремонтный участок /Компрессорно-сантехническая группа, Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использование эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения. Дополнительно защитить кожные покровы работника. Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение степени воздействия УФ-излучения			
		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 17.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по организации и контролю производства



Чигвинцев Павел Андреевич
(Ф.И.О.)

02.07.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБ и ОТ
(должность)



Большина Елена Павловна
(Ф.И.О.)

02.07.2018
(дата)

Директор по производству
(должность)



Удальцов Дмитрий Викторович
(Ф.И.О.)

02.07.2018
(дата)

Начальник ОП
(должность)



Рутковская Ольга Сергеевна
(Ф.И.О.)

02.07.2018
(дата)

Табельщица; уполномоченное лицо по охране труда
(должность)



Тюлькина Тамара Михайловна
(Ф.И.О.)

02.07.2018
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4698



Мельникова Татьяна Анатольевна
(Ф.И.О.)

17.05.2018
(дата)